



Stosowanie – przyłączanie belek

Osadzić po 2 szt. wkrętów SPAX IN.FORCE z każdej strony winkła pod kątem 30°- 45°.



Zalety dla użytkowników: Łączenie belek wkrętami SPAX IN.FORCE zastępuje łącznik kątowy - praca szybsza, pewniejsza i oszczędniejsza

Stosowanie

Niegwintowana część gwintu musi całkowicie przejść przez górny element budowlany, wtedy **główka talerzowa** z każdym dokręceniem mocniej dociąga górny element do dolnego.



Zalety główki talerzowej w porównaniu z główką stożkową:

Lepsze dociągnięcie połączeń. Łatwe skręcanie elementów stalowych i blach z drewnem.

Dalsze zalety:

Wkręty o średnicy \varnothing 6 mm mogą być wkręcane także w wąskie i cienkie przekroje drewna.